VÄSBYHEM
En värd för alla

Besiktningsutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-11-02

Objektsnr
2156-0473

Adress
Prästgårdsvägen 10 C

Objektstyp
3 rum och kök

Besiktningsdag
2026-10-12

Inflyttningsdatum
2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Passage	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Passage	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Uteplats	Notering	Uteplats och tomt ska lämnas i ett städat och välvårdat skick	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Badkar	Badkaret saknas. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Notering	Badrumsskåpet återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor - Lackade	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Gardinbeslag återmonteras efter målning	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Notering	Strömbrytare ej orginal, bytes	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Golv-Plastmatta	Parkettgolv tas bort.Kostnad enligt entreprenörsfaktura. Mattan under bytes	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Notering	Strömbrytare ej orginal, bytes	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Golv-Plastmatta	Laminatgolv tas bort. Kostnad enligt entreprenörsfaktura. Mattan under bytes	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Klädkammare 1	Notering	Spotlight tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst