

Besiktningens utlåtande

Fastighet

Vilunda 6:24

Adress

Dragonv. 8

Objektstyp

3 rum och kök

Objektsnr

2514-6256

Vån

6

Area

74,0

Inflytt

2019-01-01

Besiktningdag

2018-10-02

Enhet	Detalj	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Hela lägenheten		Notering Kostnad enligt entreprenörsfaktura om lägenheten lämnas ostädad.	3. Åtgärdas eller bekostas av hyresgäst
Badrum		Notering Tvättmaskin borttages och vatten pluggas.	3. Åtgärdas eller bekostas av hyresgäst
Kök		Notering Diskmaskin borttages och skåp återmonteras.	3. Åtgärdas eller bekostas av hyresgäst