

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-17

Objektsnr

4204-2130

Adress

Mälarvägen 67

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningdag

2026-08-13

Inflyttningsdatum

2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Tvättställ	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Innerdörr-Vit	Fuktskadad	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas pga skador	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Speglar på vägg tas bort och vägg återställs	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst