

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-09-12

Objektsnr

1233-0721

Adress

Hagvägen 11

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2025-09-04

Inflyttningsdatum

2025-12-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Vardagsrum	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst