

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-03-12

Objektsnr

8111-2105

Adress

Lergropsvägen 1

Objektstyp

1 rum och kök

Besiktningdag

2025-03-12

Inflyttningsdatum

2025-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Kakel	Duschhyllor, självhäftande demonteras utan att lämna rester.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser hål efter spegel. Hål efter hatthylla ej Väsbyhem original.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Hatthylla	Saknas. Återställs till Väsbyhem original.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser krokar ovan säng och efter TVs väggfäste.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Tak	Takhängd gardinskena ej Väsbyhem original. Demonteras. Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Alternativt vill Väsbyhem ha ett mail där det framgår att ny hyresgäst accepterar och har godkänt att ta över ansvaret för återställande om den ska lämnas kvar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst