

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-29

Objektsnr

1238-1342

Adress

Hagvägen 52

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2026-10-28

Inflyttningsdatum

2027-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Balkong 1	Golv	Trall på balkong tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Rullgardiner monteras ner och gardinbeslag återmonteras. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Tak	Skada i taket. Bättringsmålas med likvärdig takfärg.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Köksluckor och lådor - Lackade	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Låda i kylskåp - spricka	1. Ingen åtgärd
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst