

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-09

Objektsnr

2541-4079

Adress

Vilundavägen 13 A

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningens dag

2026-06-02

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Innerdörr-Vit	Skador på karmen samt på dörren. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Vägg 4 målas efter tv och flera håll	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst