

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-02-20

Objektsnr

2541-4065

Adress

Vilundavägen 13 A

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-02-11

Inflyttningsdatum

2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Tvättställ	propp saknas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Notering	Knopp till duschvägg saknas 1 st	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Köksluckor och lådor lackat	luckor under diskhon fuktskadade	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Golv-Parkett Slipning/Lack	Mindre repor	1. Ingen åtgärd
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Fettfläck vägg 4	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas pga skada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	liten skada vägg 2	1. Ingen åtgärd
Förråd	Helreparation-Målat	Ritat på väggar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Uteplats	Notering	Uteplats och tomt ska lämnas i ett städat och välvårdat skick	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar. Saknade nycklar & taggar 3795 kr	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst