

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-04-13

**Objektsnr**

4202-2019

**Adress**

Mälarvägen 53

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningens dag**

2026-04-08

**Inflyttningsdatum**

2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Badrum</b>	Blandare-Tvättställ	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Innerdörr-Vit	Rivmärken	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Badrum</b>	Snickerier	Färgsläpp karmlist	1. Ingen åtgärd
<b>Kök</b>	Köksluckor och lådor lackat	Mindre fuktskada på 1 lådfront	1. Ingen åtgärd
<b>Kök</b>	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 1</b>	Helreparation-Målat	Packtejp på vägg	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Klädkammare 1</b>	Innerdörr	Litet märke på insidan	1. Ingen åtgärd