

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-18

Objektsnr
1629-8619

Adress
Hasselgatan 33

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningdag
2026-08-13

Inflyttningsdatum
2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalen återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Blandare-Tvättställ	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin och torktumlare tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Tak-Målat/Vägg-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Plastmatta	Bytes pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	2 st trasiga fryslådor	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett Slipning/Lack	Mindre repor på parketten	1. Ingen åtgärd
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Vägg-Målat/Tapetserat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst