

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-09-15

**Objektsnr**

1348-3387

**Adress**

Hjortvägen 49

**Objektstyp**

1 rum och kokvrå

**Besiktningdag**

2025-09-10

**Inflyttningsdatum**

2025-11-01

| Enhet                  | Åtgärd                  | Anmärkning                                                              | Status                                        |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Kokvrå</b>          | Luckor och lådor lackat | Slippas och lackas.                                                     | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Kokvrå</b>          | Tak-Målat/Vägg-Målat    | Behövs målas.                                                           | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Hela lägenheten</b> | Städning                | Kostnad vid bristfällig flyttstädning.                                  | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Hela lägenheten</b> | Snickerier              | Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Hela lägenheten</b> | Nycklar och Taggar      |                                                                         | 3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst |
| <b>Vardagsrum</b>      | Helreparation-Målat     | målas.                                                                  | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Hall 1</b>          | Tak-Målat/Vägg-Målat    | Tak och väg målas.                                                      | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |
| <b>Wc 1</b>            | Innerdörr-Vit           | Slippas och lackas                                                      | 2. Väsbyhem åtgärdar                          |