

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-12-09

Objektsnr
1230-1010
Adress
Oxundavägen 15 C
Objektstyp
3 rum och kök
Besiktningdag
2025-12-09
Inflyttningsdatum
2026-03-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett	Synlig lagning vid kylskåpet efter vattenskada.	1. Ingen åtgärd
Uteplats	Plattyta	Privat staket runt tomten tas bort eller överlåtes till ny hg.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Golv-Parkett	siffror syns i parketten och klisterrester efter upptejpade nummer,barnrum.	1. Ingen åtgärd
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Målas om ny hg vill det.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Äldre lång reva nära hallen och några mindre repor.	1. Ingen åtgärd
Duschrum 1	Tvättmaskin	Privat tvättmaskin tas bort..ev kan hg överlåta den till ny hg.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst