

Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-09

Objektsnr

1234-1016

Adress

Hagvägen 67

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningens dag

2026-07-07

Inflyttningsdatum

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Spis	Egen byggnation tas bort och utrymmet återställs till standard. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Blandare-Tvättställ	Handdusch + väggfäste tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin och torktumlare tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst