

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-15

Objektsnr

1373-1032

Adress

Hammarbyvägen 26

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-09-08

Inflyttningsdatum

2026-12-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar