

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-01-30

Objektsnr
4203-2086

Adress
Mälarvägen 63

Objektstyp
3 rum och kök

Besiktningensdag
2026-01-27

Inflyttningsdatum
2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Vägg	Egna krokar tas bort och utrymmet återställs till standard.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	Träpanel vägg tas bort och borr-/skruvhål sätts igen. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Vägg 1 målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Vägg 3 målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Notering	Vägg 2 målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Vägg	Träpanelvägg tas bort och borr-/skruvhål sätts igen. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst