

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-08-11

Objektsnr
1237-1265
Adress
Hagvägen 36
Objektstyp
3 rum och kök
Besiktningensdag
2025-08-08
Inflyttningsdatum
2025-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Kylskåp	glasskiva borta över grönsakslådan	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Diskmaskinen på balkongen fraktas bort och underskåpet monteras tillbaka på sin plats i köket,ska finnas i källaren.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkett lite smårepig.	1. Ingen åtgärd
Sovrum 1	Golv-Parkett	Lacken bortsliten efter kontorsstols hjul,slipas o lackas. Avskrivningstiden på 15 år har precis gått ut.	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Slagskadad,bytes eller lagas snyggt o rollas sen vit.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Helrep av hela lgh:en när det gäller väggar o tak,inget gjort på 15 år,slitet.	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Badkar	Badkar slitet i botten..bytes om ny hg vill det.	2. Väsbyhem åtgärdar