

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-06-23

Objektsnr

1233-0704

Adress

Hagvägen 5

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2025-05-21

Inflyttningsdatum

2025-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Målas om	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Liten skada på golvet	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthyllan monteras tillbaka	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Badkar	Badkaret ersätts med duschhörn, godkänd av VH	1. Ingen åtgärd
Badrum	Notering	Trasigt dörr 82, bytas ut	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. även torktummlaren	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation-Målat	Målas om	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Luckor och lådor lackat	Lackeras om	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Tapetserat om	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Tapetserat om	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Notering	Trasig dörr 72, bytas ut	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Tapetserat om	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Klädkammare 1	Notering	Trasigt dörr 62, bytas ut	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst