

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-05

Objektsnr
4204-2119

Adress
Mälarvägen 65
Objektstyp
3 rum och kök
Besiktningdag
2026-08-05
Inflyttningsdatum
2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Innerdörr	Innerdörr lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Vägg	4 plugghål vid ytterdörren	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst