

Besiktningensutlåtande

Fastighet

Hammarby 8:6

Adress

Hasselgatan 45

Objektstyp

1 rum och kök

Objektsnr

1631-8787

Vån

1

Area

40,0

Inflytt

2024-03-13

Besiktningdag

2024-03-13

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Brandvarnare	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Tömning av lägenhet	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Kyl/Frys	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Trasig frys låda	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Takuttag monteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Tapet	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Tapetriv, fettfläckar samt lim i taket.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Vägguttag	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Trasigt lock till eluttaget	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst