

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-01-27

Objektsnr

3710-0090

Adress

Sandavägen 116

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2026-01-27

Inflyttningsdatum

2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Dusch	Kakel	2 st Borrhål i kakel.	1. Ingen åtgärd
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Luckor lackat		2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Dåligt igensatta hål sedan tidigare hg	1. Ingen åtgärd
Kök	Köksluckor och lådor lackat		2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar