

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-08-11

Objektsnr
4208-2216
Adress
Älvsundavägen 49
Objektstyp
4 rum och kök
Besiktningdag
2025-08-08
Inflyttningsdatum
2025-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Frys	Privat stor frys tas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vägg	Mörk fondvägg godkänd från tidigare hg.	1. Ingen åtgärd
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp finns inte i dessa lgh:er.Ev ska ny hg köpa den ?	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Ev kan vägg 1 behöva målas om pga att det är ljudskummidämpare uppsatta där.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Trapphus i lägenhet	Vägg	Märken och smutsfläckar går att tvätta bort,kollas upp efteråt så det inte krävs ommålning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Uteplats	Städning	Uteplats och tomt ska lämnas i ett städat och välvårdat skick .Ogrärensas osv.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Förråd fristående	Vägg	Hål i väggar efter råtta lagas av Väsbyhem.	2. Väsbyhem åtgärdar