

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-10-09

Objektsnr

2541-4078

Adress

Vilundavägen 13 A

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-10-02

Inflyttningsdatum

2026-01-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Sovrum 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst