

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-15

Objektsnr

2046-0555

Adress

Hagängsvägen 113

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-04-08

Inflyttningsdatum

2025-08-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Vägg	Spegelvägg tas bort vägg3	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Många borrhål på liten yta.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Färgskav vägg 3	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	El-Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort.Vatten och avlopp pluggas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst