

## Besiktningens utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-09

**Objektsnr**

4204-2127

**Adress**

Mälarvägen 67

**Objektstyp**

4 rum och kök

**Besiktningdag**

2026-07-08

**Inflyttningsdatum**

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Badrum</b>	Innerdörr-Vit	Foder - färgsläpp	1. Ingen åtgärd
<b>Hall 1</b>	Golv-Parkett	Golv har repor	1. Ingen åtgärd
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Vägg	Borr-/skruvhål/kantstötta hörn fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Kök</b>	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Kök</b>	Notering	2 köksluckor lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 1</b>	Innerdörr-Vit	Innerdörr bytes pga skada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Vardagsrum</b>	Tak	Märke i tak - torkas bort alt. målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst