

Besiktningensutlåtande

Fastighet

Vilunda 1:615

Adress

Lergropsvägen 1

Objektstyp

1 rum och kök

Objektsnr

8111-2106

Vån

1

Area

29,0

Inflytt

2024-08-01

Besiktningdag

2024-04-10

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Priset avser per vägg.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst