

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-12-02

Objektsnr

1175-0099

Adress

Finspångsvägen 6 D

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-12-02

Inflyttningsdatum

2026-03-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Brandvarnare	Återställs med fungerande batteri.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Hål efter skruv och krokar fylls igen och målas i. Larm demonteras och allt utom inmålade kablar längst med andra inmålade kablar bättringsmålas fackmannamässigt. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Kakel	Hål behöver fyllas igen med silicon.	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Tvättmaskin	Avlopp och inkommande vatten pluggas med plastlock och bricka med packning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Badrumspegel	Byts på förfrågan när ny hyresgäst är på plats.	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Fönster	Frostad film demonteras eller ny HG accepterar ansvar för återställande.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst