

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-01-09

Objektsnr

1371-1004

Adress

Hammarbyvägen 2

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-01-07

Inflyttningsdatum

2026-04-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Förråd	Notering	Extra frys tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Golv-Parkett	Fuktskadad parkett under kylan	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Spackelfläckar vägg 4	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Märken vägg 1	1. Ingen åtgärd
Sovrum 2	Garderob lackas	Färgavskav 1 st lucka	1. Ingen åtgärd
Matrum	Golv-Parkett	Slipas	2. Väsbyhem åtgärdar