

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-09-05

Objektsnr

2541-4067

Adress

Vilundavägen 13 A

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-09-01

Inflyttningsdatum

2025-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Rullpersienn.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Notering	Klistermärke på dörr plockas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Tavlor/kamera/hatthylla.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst