

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-07-10

Objektsnr

1130-0513

Adress

Björkvallavägen 10 B

Objektstyp

1 rum och kök

Besiktningssdag

2025-06-17

Inflyttningsdatum

2025-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Badrumspegel	Badrumsskåp + belysningsarmatur bytes ut	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Luckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vägg	Hyllor tas bort och borr-/skruvhål sätts igen samt bättringsmålas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Borr-/skruvhål bättringsmålas	1. Ingen åtgärd