

Besiktningensutlåtande

Fastighet

Vilunda 19:3

Adress

Upplýsingens väg 13

Objektstyp

1 rum och kökvrå

Objektsnr

7101-1034

Vån

3

Area

25,0

Inflytt

2024-06-01

Besiktningdag

2024-03-11

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Hall 1	Garderob	1. Ingen åtgärd
	Liten ytskada på dörr	
Allrum	Kylskåp	2. Väsbyhem åtgärdar
	Trasigt handtag. Åtgärdas	
Allrum	Snickerier	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
	Platsbyggd loft. Återställ. Måleri av väggar kan behövas. Pris efter åtgärd.	
Duschrum 1	Tvätt/Torkmaskin	2. Väsbyhem åtgärdar
	Bytes	
Hela lägenheten	Städning	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	