

Besiktning utlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-04-10

Objektsnr

2153-0441

Adress

Prästgårdsvägen 13 D

Objektstyp

4 rum och kök

Besiktningdag

2026-04-09

Inflyttningsdatum

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalen återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 2	Luckor lackat	Luckor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Ej standard	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Spiskåpa	Ej standard	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Originalluckorna återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Högsåp återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Bänkskiva återmonteras till standard	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Golv	Laminatgolv ej standard i hela lägenheten	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Golv	Golvlister saknas genomgående	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Notering	Skjutdörr ej standard. Tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 3	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar