

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-24

Objektsnr

1237-1291

Adress

Hagvägen 42

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningssdag

2026-03-18

Inflyttningsdatum

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Innerdörr-Vit	Dörren återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas . Normalt slitage på 2 st luckor under diskbänken	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Notering	Gardinbeslag återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Duschrum 1	Notering	Handdusch tas bort och strålsamlare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst