

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-07

Objektsnr

2541-4080

Adress

Vilundavägen 13 A

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-08-06

Inflyttningsdatum

2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Golv-Parkett Slipning/Lack	Mindre repa i parketten	1. Ingen åtgärd
Kök	Vägg	Plugg vid fönstret. 2 st. Fylls igen och färgsätts vid behov	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation-Målat	Fläckar vägg 1	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Innerdörr-Vit	Innerdörr lackas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Fläckar vägg 2	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst