

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-19

Objektsnr
8110-2011
Adress
Lergropsvägen 7
Objektstyp
2 rum och kök
Besiktningdag
2025-05-12
Inflyttningsdatum
2025-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Vägg	Återställ hållare till toaletttrulle. Återställ tvättställsblandare. Ta bort självhäftande fästen vägg 1, dekal, krok och korg i dusch.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser tavlor. Ledlist. Riktmärken och märken.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Avser TV.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Vägg	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Fönster	Byta ut vädringsbeslag. Komplettera persienn med hållare för persienn. Limma handtag skåp badrum.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Vägg	Spegel. Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Brandvarnare	Återställ brandvarnare med fungerande batteri.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst