

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-13

Objektsnr

1633-9013

Adress

Hasselgatan 60

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningssdag

2026-07-10

Inflyttningsdatum

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Vardagsrum	Golv-Parkett Slipning/Lack	Golv bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Tak-Målat/Vägg-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Tak-Målat/Vägg-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Tak-Målat/Vägg-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Innerdörr	Innerdörr bytes pga skada	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Garderob	Garderob bytes till nya	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Innerdörr-Vit	Dörrfoder bytes pga vattenskada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Golv-Laminat	Laminatgolv bytes till linoleumgolv	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Eventuell nikotinskada på ytskikt. Om skadan bekräftas ska nikotinsanering utföras innan målning. Kostnad debiteras enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Alla innerdörrar lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Tak-Målat/Vägg-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Laminat	Laminatgolv bytes till linoleumgolv	2. Väsbyhem åtgärdar