

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-11

Objektsnr

1239-1366

Adress

Lilla Hagvägen 3

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-08-11

Inflyttningsdatum

2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Vardagsrum	Innerdörr-Vit	Återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Notering	Insynsskydd på fönster tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Matrum	Golv-Parkett	Mindre märke i parketten	1. Ingen åtgärd
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Innerdörr-Vit	Återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst