

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-08-01

Objektsnr

1235-1047

Adress

Allévägen 16

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2025-07-29

Inflyttningsdatum

2025-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Skåpet står i källarförrådet enl hg. Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton. Har informerat hg om att ej spackla igen hålen utan sätta igen hålen med vit latex,använda bara en fingertopp.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst