

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-09-28

Objektsnr

8110-2073

Adress

Lergropsvägen 7

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2026-09-22

Inflyttningsdatum

2026-11-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Allrum	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vitvara-Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Bucklor i frysdörren	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Bänkskiva	Märke på bänkskivan	1. Ingen åtgärd
Sovrum 1	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation-Målat	Måla vägg 1	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst