

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-15

Objektsnr

2045-0548

Adress

Hagängsvägen 99

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningensdag

2026-06-09

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten - 1	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten - 1	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten - 1	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Badkar	Återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Orginalbänkskiva återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Brandvarnare	Brandvarnare återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst