

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-10-26

Objektsnr
4406-0141

Adress
Solbergsvägen 18

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningdag
2026-10-20

Inflyttningsdatum
2027-02-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originallet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	1 st sprucken fryslåda och 2 spruckna grönsakslådor	1. Ingen åtgärd
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Fönster	Insynsskydd tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Vägg	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas. Väsbyhem står för tapetsering	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst