

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-04

Objektsnr
1235-1056

Adress
Allévägen 18

Objektstyp
2 rum och kök

Besiktningdag
2026-03-03

Inflyttningsdatum
2026-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen,	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst