

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-24

Objektsnr

2216-1021

Adress

Edsvägen 51

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningssdag

2026-03-18

Inflyttningsdatum

2026-06-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation-Målat	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Kyl/frys byts ut på grund av rost	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Gardinbeslag	Gardinbeslag återmonteras	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Innerdörr	Innerdörr lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hela lägenheten	Fönsterbräda	Fönsterbrädorna monteras tillbaka. Kostnad enligt entreprenörsfaktura.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Innerdörr	Innerdörrar lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst