

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-03-24

Objektsnr

1233-1428

Adress

Hagvägen 27

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningssdag

2026-03-17

Inflyttningsdatum

2026-07-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Badrum	Innerdörr	Slagskada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Spricka grönsakslådor, 2 fryslådor och 1 fryslåda saknas	1. Ingen åtgärd
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Innerdörr	Slagskada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 2	Tak	Gardinstång tas bort och tak återställs	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Golv-Linoleummatta	Mindre repor	1. Ingen åtgärd
Klädkammare 1	Dörr	Slagskada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Golv	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst