

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-08-17

Objektsnr

1350-3493

Adress

Hammarbyvägen 52

Objektstyp

3 rum och kök

Besiktningdag

2026-08-13

Inflyttningsdatum

2026-10-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Kök	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett	Parkett slipas och lackas pga flertal repor	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation-Målat	Fondtapet vägg 2. Återställs	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation-Målat	Fettfläckar vägg 4	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Golv-Parkett	Bytes pga skada	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Duschrum 1	Blandare-Dusch/Badkar	Badkar ej standard. Tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Balkong 1	Notering	Trall tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst