

Besiktningensutlåtande

Fastighet

Vilunda 19:3

Adress

Upplysningens väg 13

Objektstyp

1 rum och kokvrå

Objektsnr

7101-1019

Vån

2

Area

25,0

Inflytt

2024-08-01

Besiktningdag

2024-04-17

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Garderob Barnsäkerhetsanordningar på garderob. Borttages.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Allrum	Helreparation-Målat	2. Väsbyhem åtgärdar
Allrum	Diskbänk Behövs ny fog	2. Väsbyhem åtgärdar
Allrum	Vägguttag Kåpa trasigt. Bytes	2. Väsbyhem åtgärdar