

Besiktningensutlåtande

Fastighet

Hammarby 8:6

Adress

Hasselgatan 33

Objektstyp

1 rum och kök

Objektsnr

1629-8618

Vån

3

Area

40,0

Inflytt

2024-04-01

Besiktningdag

2023-12-14

Enhet	Åtgärd/Artike Anmärkning	Status
Kök	Kyl/Frys 3st fryslådor spruckna.	2. Åtgärdas och bekostas av Väsbyhem
Kök	Spis Ugnslit byts.	2. Åtgärdas och bekostas av Väsbyhem
Kök	Notering Brännmärken på fönsterbräda, byts.	2. Åtgärdas och bekostas av Väsbyhem
Kök	Notering Reglage på spiskåpa byts.	2. Åtgärdas och bekostas av Väsbyhem
Vardagsrum	Notering Gardinsbeslag saknas.	2. Åtgärdas och bekostas av Väsbyhem
Hela lägenheten	Notering Kostnad ifall lägenheten inte är fullständigt städad.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering Saknade gardinsbeslag monteras.	2. Åtgärdas och bekostas av Väsbyhem
Hall 1	Brandvarnare Brandvarnare saknas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst