

## Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-06-09

**Objektsnr**

8110-2055

**Adress**

Lergropsvägen 7

**Objektstyp**

2 rum och kök

**Besiktningensdag**

2026-06-09

**Inflyttningsdatum**

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
<b>Badrum</b>	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Sovrum 1</b>	Notering	Hål efter väggmonterad TV ska spacklas och målas i befintlig väggkulör	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hall 1</b>	Hatthylla	Hatthylla ej standard. Originalet återmonteras	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
<b>Hela lägenheten</b>	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst