

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-02-11

Objektsnr

2806-0031

Adress

Sadelgatan 37

Objektstyp

2 rum och kök

Besiktningdag

2026-02-04

Inflyttningsdatum

2026-05-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Vägg	Väggar tapetseras och tak målas	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Uteplats	Uteplats återställning	Egen byggnation tas bort och uteplatsent återställs till standard.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum/Duschrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst