

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2026-07-14

Objektsnr

1175-0087

Adress

Finspångsvägen 6 B

Objektstyp

1 rum och kök

Besiktningdag

2026-07-02

Inflyttningsdatum

2026-09-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Vägg	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Golv-Parkett	Mindre fuktskada vid balkongdörr	1. Ingen åtgärd
Kök	Köksluckor och lådor lackat	Luckor och lådor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Vitvara-Kyl/Frys	Kyl/frys bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Notering	Bänkskiva bytes	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Helreparation-Målat	Tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Badrum	Tvättmaskin	Egen tvättmaskin och torktumlare tas bort, vatten och avlopp pluggas.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Förråd	Vägg-Målat	Väggar tapetseras och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Helreparation Målat/Tapet	Väggar och tak målas	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Hatthylla	Hatthyllan sitter löst och behöver återmonteras.	2. Väsbyhem åtgärdar
Hall 1	Garderob	Luckor lackas	2. Väsbyhem åtgärdar