

Besiktningensutlåtande - Inflyttande hyresgäst

Utskriftsdatum: 2025-05-15

Objektsnr
1632-8964

Adress
Hasselgatan 56

Objektstyp
3 rum och kök

Besiktningdag
2025-05-05

Inflyttningsdatum
2025-08-01

Enhet	Åtgärd	Anmärkning	Status
Hall 1	Helreparation-Målat	Speglar och väggdekal plockas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hall 1	Hatthylla	Återmontera hatthyllorna (2 st)	2. Väsbyhem åtgärdar
Balkong 1	Golv	Matta tas bort	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Nycklar och Taggar	Kostnad vid ej komplett återlämnad uppsättning nycklar och taggar.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Städning	Kostnad vid bristfällig flyttstädning.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Hela lägenheten	Notering	Borr-/skruvhål fylls igen, färgsätts vid behov med samma/likvärdig ton.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Sovrum 1	Garderob	Lackas	2. Väsbyhem åtgärdar
Sovrum 2	Helreparation Målat/Tapet	Tapetriv vägg 4	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Badrum	Innerdörr-Vit	Färgavskav på karm	1. Ingen åtgärd
Badrum	Notering	Handdusch plockas bort.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Kök	Kyl/Frys	Trasiga grönsakslådor. 2 st	2. Väsbyhem åtgärdar
Kök	Diskmaskin	Egen diskmaskin tas bort, vatten och avlopp pluggas. Bänkskåp återmonteras.	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst
Vardagsrum	Golv-Parkett Lackas	Bytes pga fuktskada	2. Väsbyhem åtgärdar
Vardagsrum	Helreparation Målat/Tapet	Tapetriv och färgfläckar vägg 4	3. Åtgärdas/bekostas av utflyttande hyresgäst